



Kit de démarrage pour transfert de feuille métallisée

À propos du kit de démarrage pour transfert de feuille métallisée

Vous pouvez créer des motifs de haute qualité grâce à l'outil presseur qui vous permet d'appliquer une feuille métallisée avec votre machine de découpe.

Instructions de sécurité importantes

AVERTISSEMENT

RISQUE DE SUFFOCATION.

- Ce produit contient de nombreuses pièces de petite taille. Il ne doit pas être utilisé par des enfants, quel que soit leur âge. Gardez-le hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation ou de blessure.

ATTENTION

RISQUE DE SUFFOCATION OU AUTRES BLESSURES


- Ne mettez pas la feuille de transfert métallisée ni le stylo à colle dans votre bouche sous peine de vous blesser ou de suffoquer.

Précautions

- N'insérez aucun objet autre que le stylo à colle ou l'outil presseur dans le porte-stylo à colle.
- Utilisez du papier dont la surface est lisse. Il est impossible d'appliquer une feuille métallisée à un matériau très absorbant, comme du tissu, ou dont la surface est extrêmement rugueuse ou enduite.
- Lorsque vous appliquez une feuille métallisée, utilisez uniquement du papier dont l'épaisseur est de 0,5 mm maximum.
- Si l'adhérence de la feuille d'élimination de poussière est réduite, frottez-la légèrement avec une lingette humide pour enlever la poussière ou les saletés éventuelles. Après avoir essuyé la feuille, veillez à bien la laisser sécher.
- S'il n'est plus possible de fixer l'excédent de feuille métallisée à la feuille d'élimination de poussière, remplacez la feuille par une neuve.
- Ne pliez pas la feuille protectrice.
- Si la feuille protectrice est sale ou endommagée, remplacez-la par une neuve, sinon la feuille métallisée risque de ne pas être appliquée correctement.
- Ne rangez pas le stylo à colle, la feuille de transfert métallisée ou la feuille d'élimination de poussière dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil, à des températures élevées ou à un taux d'humidité élevé. Veillez également à reboucher le stylo à colle après l'avoir utilisé.
- Utilisez-la à une température ambiante comprise entre 5 °C et 35 °C (41 °F et 95 °F).
- Le support de coupe 12" x 24" (305 mm x 610 mm) ne peut pas être utilisé.
- Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de la machine de découpe, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec cette dernière.
- Le contenu de ce document est sujet à modification sans préavis.
- Les écrans de ce manuel sont fournis à titre d'illustration uniquement et peuvent différer des écrans réels.

Accessoires

Après l'achat de ce kit, vérifiez-en le contenu.




Nom	
A	Porte-stylo à colle
B	Outil presseur
C	Stylo à colle *1
D	Feuilles de transfert métallisées 3,9" x 7,8" (100 mm x 200 mm) (or et argent) *1
E	Feuille protectrice 8,6" x 12" (220 mm x 305 mm) *1
F	Feuille d'élimination de poussière 1,9" x 2,9" (50 mm x 75 mm) (avec feuille de protection) *1
G	Carte d'activation pour accéder à 50 motifs de feuille métallisée
H	Insertion


*1 Ces accessoires sont des produits consommables. Après les avoir tous utilisés, achetez CAFTGP1 (stylo à colle pour kit de démarrage pour transfert de feuille métallisée), CAFTSGLD1 (feuille de transfert métallisée - or) ou CAFTSSL1 (feuille de transfert métallisée - argent). Pour remplacer la feuille d'élimination de poussière, achetez CASTPS1 (supports pour tampons). Pour remplacer la feuille protectrice, achetez CAEBSTS1 (feuille de modèle d'embossage). Pour vous procurer des accessoires en option, contactez le revendeur qui vous a vendu ce kit.

Activation de la fonction Feuille métallisée


CanvasWorkspace offre une grande variété de motifs pour feuille métallisée qui peuvent être utilisés immédiatement.

Activation des motifs pour feuille métallisée dans CanvasWorkspace

- 1 Connectez-vous à CanvasWorkspace sur un ordinateur. (<http://CanvasWorkspace.Brother.com>)
 - Les nouveaux utilisateurs doivent créer un compte gratuit.
- 2 Cliquez  sur en haut à droite de la page Web.



- 3 Cliquez sur <Activation des fonctions Premium>.



- 4 Saisissez le code d'activation indiqué sur la carte fournie, puis cliquez sur <Activer>.



- Les lettres majuscules « I » et « O » ne sont pas utilisées dans le code d'activation.
- Le code d'activation est valide uniquement pour un seul nom d'utilisateur pour CanvasWorkspace. Vous ne pouvez pas réutiliser le même code d'activation.

- 5 Vérifiez le contenu de l'écran de confirmation de l'activation, et s'il n'y a aucun problème, cliquez sur <Activer>.



► Cliquez sur <OK>, et l'activation est terminée.

Une catégorie de motifs pour les feuilles métallisées est ajoutée à CanvasWorkspace. Pour plus de détails sur la façon d'utiliser les motifs, reportez-vous à la section « Aide » en cliquant sur



Activation de la fonction de transfert de feuille métallisée sur la machine

- 1 Touchez « Fonctions Premium » sur l'écran de réglages.



- 2 Sélectionnez « ON » (activé) à côté de « Activation du kit (F. métal.) ».

* Le réglage par défaut est « OFF » (désactivé).




Récupération du motif de feuille métallisée dans la machine


Pour des instructions détaillées sur l'utilisation de la machine de découpe, reportez-vous au manuel d'instructions fourni avec cette dernière.

1 Fixez le matériau (auquel la feuille métallisée doit être appliquée) sur le support adhésif à faible adhérence, puis chargez le support.

- Si vous utilisez un support à forte adhérence, le matériau risque de s'endommager lorsque vous le décollez.
- Fixez le matériau de sorte qu'il ne se prolonge pas au-delà de la zone de fixation du support de coupe.





2 Placez le levier d'élévation du côté gauche de la machine en position « 2 ».





3 Téléchargez le motif pour feuille métallisée de CanvasWorkspace.

- Il peut être difficile d'obtenir des résultats de pose de feuille métallisée satisfaisants avec des motifs extrêmement petits ou complexes.




4 Récupérez le motif dans la machine de découpe.





5 Touchez  pour numériser le matériau. Positionnez le motif de sorte qu'il ne dépasse pas du matériau ni de la feuille métallisée.

- Veillez à ce que le motif soit plus petit que la feuille métallisée (3,9" × 7,8" (100 mm × 200 mm)).





6 Touchez  sur l'écran de modification de l'objet pour configurer les réglages de remplissage du motif et le motif de collage. Si vous ne voulez pas remplir de motif, passez à **7**.

- Nous vous recommandons le motif de remplissage « 001 ».
- Nous recommandons les réglages par défaut pour l'interlignage de remplissage.
- Lorsque vous appliquez de la colle uniquement en lignes, ajustez le réglage pour « Ligne supplémentaire » afin d'augmenter l'épaisseur des lignes de colle. Nous recommandons les réglages par défaut pour la ligne supplémentaire. Pour plus de détails sur la spécification des réglages, reportez-vous à la section « Utilisation des fonctions de tracé pour remplir les motifs/tracer un contour plus épais » du manuel d'instructions fourni avec votre machine.






7 Sélectionnez « F. mét.1 (coller) » sur l'écran d'aperçu.




8 Vérifiez la quantité de colle restant dans le stylo à colle. Réglez l'échelle sur l'écran de confirmation de l'« Échelle du stylo à colle » pour la faire correspondre à la quantité de colle restante.

- Avant d'utiliser le stylo à colle, assurez-vous que la bille en résine a été retirée de sa pointe.





9 Touchez , réglez la pression de colle sur « 0 », puis touchez la touche « OK ».





10 Appuyez sur la languette métallique du porte-stylo à colle, puis insérez le stylo à colle, en ayant retiré le bouchon au préalable. Relâchez la languette une fois le stylo à colle en place de façon à bien le fixer. Si vous n'entendez pas de cliquetis, le stylo n'est pas correctement placé dans le porte-stylo. Soulevez puis rabaissez doucement le stylo dans le porte-stylo pour vous assurer qu'il est bien en place.

- Avant d'insérer le stylo à colle, assurez-vous que l'outil presseur n'est pas fixé au porte-stylo à colle.
- Veillez à ne pas perdre l'outil presseur retiré.
- Effectuez manuellement un tracé test afin de vérifier que le stylo à colle distribue la quantité de colle appropriée. Si la colle au niveau de la pointe a séché, elle s'évapore pendant le tracé test.
- Commencez immédiatement à appliquer la colle.





11 Touchez la touche « Marche » pour commencer à appliquer la colle.



- Si la valeur « Réglage du stylo à colle » est élevée, celui-ci risque de se déplacer lentement et d'émettre un son fort et inhabituel.
- Lorsque vous appliquez la colle, n'interrompez pas l'opération ou ne modifiez pas les réglages, tels que la quantité de colle restant dans le stylo. Sinon, des lignes plus épaisses pourraient être tracées.
- Le papier peut se déchirer si la pression de collage est trop forte. Diminuez-la avant d'utiliser du papier fin.





12 Une fois la colle appliquée, retirez le support de la machine, puis laissez la colle sécher. L'application de la feuille métallisée ne peut pas se réaliser correctement si la colle n'est pas sèche.

- Ne mettez pas la machine hors tension ou ne déplacez pas le motif dans l'écran à cristaux liquides. Sinon, la feuille métallisée risque d'être mal alignée.
- Pour vérifier le séchage de la colle, vous pouvez utiliser le temps écoulé depuis l'encollage pour vous guider. Reportez-vous au tableau pour connaître les durées de séchage approximatives. Le temps nécessaire au séchage de la colle peut augmenter si une grande quantité de colle a été utilisée, ou dans des environnements où l'humidité est élevée.
- Ne touchez pas la surface de la colle. Sinon, son adhérence diminuera et la feuille métallisée risque de ne plus coller.
- Si vous n'appliquez pas de colle, touchez , puis ajustez le réglage « Pression de colle ».
- La pression de collage appropriée varie en fonction du matériau.
- Une fois la colle appliquée, retirez le stylo du porte-stylo et rebouchez-le.





	Motif à lignes	5 minutes ou plus
	Motif de remplissage	20 minutes ou plus

13 Sélectionnez « F. mét.2 (transf.) ».




14 Suivez les instructions à l'écran pour placer la feuille métallisée en haut du motif où la colle a été appliquée. Placez la feuille protectrice sur le support, fixez-la à l'aide d'un ruban adhésif disponible dans le commerce, puis insérez le support dans la machine.


- Placez avec précaution la feuille métallisée au-dessus de la zone encollée, sa face brillante, colorée vers le haut.
- Aucun pli ne doit apparaître. La feuille métallisée risque de se déchirer si vous essayez d'éliminer les plis en appuyant dessus une fois la feuille métallisée en place.
- Veillez à utiliser la feuille protectrice afin d'éviter d'endommager la feuille métallisée. Avant de positionner la feuille protectrice, vérifiez l'absence de poussière entre cette dernière et la feuille métallisée.
- Si la feuille protectrice n'est pas fermement fixée lorsque le support est inséré, la machine risque d'être endommagée. Veillez à fixer correctement la feuille protectrice au support à l'aide d'un ruban adhésif disponible sur le marché, etc.
- Fixez la feuille protectrice de sorte qu'elle ne dépasse pas de la zone de fixation du support de coupe.



- 15** Retirez le porte-stylo à colle du chariot, puis ôtez le stylo à colle. Fixez l'outil presseur à la pointe du porte-stylo à colle, puis insérez ce dernier dans le chariot.





- 16** Touchez la touche « Marche » pour appliquer la feuille métallique.




- 17** Éjectez le support, décollez la feuille protectrice, puis enlevez délicatement le matériau du support.

- Lorsque vous décollez la feuille de transfert métallisée, vérifiez que celle-ci adhère.
- Si ce n'est pas le cas, au lieu de décoller entièrement la feuille de transfert métallisée, remettez-la dans sa position précédente, recouvrez-la de la feuille protectrice, puis frottez le dessus de la feuille avec un objet dur.




- 18** Placez le matériau sur une surface plane, puis décollez délicatement et horizontalement la feuille de transfert métallisée du matériau.





- 19** Tamponnez de manière répétitive le dessus de la feuille métallisée avec la feuille d'élimination de poussière afin de retirer tout excédent de feuille métallisée.

- Ne tamponnez pas la feuille métallisée avec la feuille d'élimination de poussière, sinon elle pourrait être endommagée.
- Pour le rangement, fixez la feuille d'élimination de poussière à sa feuille de protection pour éviter de la perdre.



Dépannage

- Si vous appliquez une quantité trop importante ou insuffisante de colle, touchez  sur l'écran de collage et modifiez le réglage « Réglage quant. de colle ».
- Si la ligne est trop épaisse, diminuez le réglage « Réglage quant. de colle ». Si la ligne est trop légère, augmentez le réglage.
- Si les traces de colle sont visibles ou si les lignes de colle sont trop épaisses, réduisez le réglage de la « Pression de colle ».
- Si la feuille métallisée n'adhère pas du tout, la feuille de transfert métallisée a peut-être été positionnée à l'envers.
- Si la feuille métallisée n'adhère pas, touchez  sur l'écran d'application de feuille métallisée, puis ajustez le réglage « Pression feuille métallisée ».